



1 SERVIZI IGIENICI TRIBUNA OSPITE

Insufficiente per quanto concerne aspetti di sicurezza ed incolumità delle persone, salubrità degli ambienti. Presenza di barriere architettoniche, arredi sanitari compromessi (taglienti e pericolosi), impianti artati e manomessi diletantisticamente, infiltrazioni e patologie murarie.

2 BLOCCO SPOGLIATOI ATLETI/ARBITRI

Stato sufficiente per quanto concerne aspetti di sicurezza, ma carente ed anacronistico a livello di impiantistica ACS (acqua calda sanitaria), e insufficiente in chiave di condizionamento (invernale). Nonostante l'importante presenza di un impianto fotovoltaico di circa 20 Kw, gli obiettivi di risparmio energetico e sostenibilità non vengono raggiunti a causa di inadeguatezza degli impianti esistenti, malfunzionanti e totalmente privi di protezione contro le intemperie.

3 MURO DI CINTA

Stato sufficiente da punto di vista della sicurezza, fatto salvo alcuni tratti nell'area di circa 2,5 metri a degrado e parziali disfacimenti.